



**花 64 線 2K+000~22K+500 彎道改善及道路
安全提升工程(第二期)**

施工階段（施工中第四次）生態檢核報告

主辦機關：花蓮縣政府

設計單位：和建工程顧問股份有限公司

監造單位：和建工程顧問股份有限公司

施工單位：健達營造有限公司

生態團隊：野望生態顧問有限公司

中華民國 115 年 6 月

公共工程生態檢核自評表

工程基本資料	計畫及工程名稱	花64線2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程(第二期)		
	設計單位	和建工程顧問股份有限公司	監造廠商	和建工程顧問股份有限公司
	主辦機關	花蓮縣政府	營造廠商	健達營造有限公司
	基地位置	地點：花蓮縣瑞穗鄉 TWD97座標 工程起點（2K+200） X：291540.756 Y：2599663.217 工程終點（11K+500） X：296792.469 Y：2599261.069	工程預算/ 經費（千元）	448,674.598（千元）
	工程目的			
	工程類型	☒ 交通、 ☐ 港灣、 ☐ 水利、 ☐ 環保、 ☐ 水土保持、 ☐ 景觀、 ☐ 步道、 ☐ 建築、 ☐ 其他		
	工程概要	花 64 線 2K+000~2K+500 道路施工。		
	預期效益	避免災害邊坡崩塌，健全聯外交通便利。		
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項	
工程計畫核定階段	提報核定期間： 年 月 日至 年 月 日			
	一、專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ ☒ 是 ☐ 否	
	二、生態資料蒐集調查	地理位置	區位： ☐ 法定自然保護區、 ☒ 一般區 （法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區...等。）	
		關注物種及重要棲地及高生態價值區域	1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ ☒ 是：關注物種為保育類動物食蛇龜、食蟹獐、麝香貓、穿山甲、藍腹鵲、臺灣山鷓鴣、百步蛇、黑眉錦蛇、梭德氏草蜥等偏地棲性活動或有較高機率發生路殺的動物。 ☐ 否 2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？	

			☒ 是：花 64 線沿線有完整的次生林，且鄰近秀姑巒溪水系。 ☐ 否
工程計畫核定階段	三、生態保育原則	方案評估	是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案？ ☒ 是 ☐ 否
		採用策略	針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕或補償策略，減少工程影響範圍？ ☒ 是 ☐ 否
		經費編列	是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費？ ☒ 是 ☐ 否
	四、民眾參與	現場勘查	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ ☒ 是 ☐ 否
	五、資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開？ ☒ 是 ☐ 否
規劃階段	規劃期間： 年 月 日至 年 月 日		
	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ☒ 是：生態團隊為野望生態顧問有限公司；工程團隊為和建工程顧問股份有限公司。 ☐ 否
	二、基本資料蒐集調查	生態環境及議題	1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料？ ☒ 是 ☐ 否 2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象？ ☒ 是 ☐ 否
	三、生態保育對策	調查評析、生態保育方案	是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案？ ☒ 是 ☐ 否

	四、民眾參與	規劃說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？ ■是 □否
	五、資訊公開	規劃資訊公開	是否主動將規劃內容之資訊公開？ ■是 □否
設計階段	設計期間：民國111年8月 日至民國111年10月 日		
	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ■是：生態團隊為野望生態顧問有限公司；工程團隊為和建工程顧問股份有限公司。 □否
	二、設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 ■是 □否
	三、民眾參與	設計說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體辦理設計說明會，蒐集整合併溝通相關意見？ ■是 □否
	四、資訊公開	設計資訊公開	是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開？ ■是 □否
施工階段	施工期間：民國112年12月28日至民國115年1月15日		
	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊？ ■是：生態團隊為野望生態顧問有限公司；工程團隊為和建工程顧問股份有限公司及健達營造有限公司。 □否
	二、生態保育措施	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置？ ■是 □否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 ■是 □否

		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 ■是 □否
		生態保育品質管理措施	1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查？ ■是 □否 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫？ ■是 □否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效？ ■是 □否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導？ ■是 □否
	三、 民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？ ■是 □否
	四、 資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開？ ■是 □否
維護管理階段	一、 生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效？ □是 □否
	二、 資訊公開	監測、評估 資訊公開	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開？ □是 □否

目錄

第一章 前言	1
1.1 依據	1
1.2 計畫位置與概況	1
1.3 生態檢核作業項目	2
1.3.1 作業原則	2
1.3.2 工作項目	3
1.4 生態檢核工作歷程	3
1.5 生態檢核執行團隊	4
第二章 施工階段（施工中第四次）生態檢核作業	6
2.1 工程現況	6
2.2 保全對象與關注物種的確認	13
2.3 現勘調查成果	13
2.3.1 陸域生態棲地評估	13
2.3.2 水域生態棲地評估	19
2.4 保育措施執行狀況	19
第三章 結論與建議	22
3.1 結論	22
3.2 建議	22
參考資料	23
附錄 1、棲地現況照片	24

表目錄

表 1、生態檢核工作歷程.....	3
表 2、保育措施執行狀況（施工中第四次）	20

圖目錄

圖 1、計畫位置示意圖.....	1
------------------	---

第一章 前言

1.1 依據

本計畫為減輕治理工程對生態環境造成的負面影響而辦理生態檢核，生態檢核作業依據公共工程委員會所函頒「公共工程生態檢核機制」(民國106年4月25日工程技字第10600124400號)及重申之「公共工程生態檢核注意事項」(民國112年7月18日工程技字第1120200648號)之規範執行，不足處另參考經濟部水利署「水庫集水區工程生態檢核執行參考手冊」之內容辦理。

1.2 計畫位置與概況

本計畫在花64線(瑞港公路)2K+000~22K+500之間執行，共可分為13個工區(A工區~M工區)進行道路拓寬與安全改善工程，如圖1所示。工程內容包含有道路拓寬、抗沖蝕植生網毯、自由格框掛網噴植、集水井、半重力式擋土牆及懸臂式擋土牆等項目。




圖 1、計畫位置示意圖

1.3 生態檢核作業項目

本計畫目前進入施工階段，本階段生態檢核目標為落實規劃、設計階段所擬定之生態保育對策、措施、工法與監測計畫，確保生態保全對象、生態關注區域完好與維護環境品質。依據公共工程委員會「公共工程生態檢核注意事項」之規範，其施工作業原則及工作項目如下：

1.3.1 作業原則

施工階段生態檢核的目標為落實前階段所擬定之生態保育對策、措施、工程方案及監測計畫，確保生態保全對象、生態關注區域完好及維護環境品質。

(1) 開工前準備作業：

- A.組織含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊，以確認生態保全對象、生態保育措施實行方案及環境生態異常狀況處理原則。
- B.辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置，並擬定生態保育措施及環境影響注意事項。
- C.施工計畫書應考量減少環境擾動之工序，並包含生態保育措施及其監測計畫，說明施工擾動範圍（含施工便道、土方及材料堆置區），並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。
- D.履約文件應有生態保育措施自主檢查表、生態保育措施監測計畫及生態異常狀況處理原則。
- E.施工前環境保護教育訓練計畫應含生態保育措施之宣導。
- F.邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見。

(2) 施工期間

確實依核定之生態保育措施執行，於施工過程中注意對生態之影響。若遇環境生態異常時，啟動環境生態異常狀況處理，停止施工並調整生態保育措施。生態保育措施執行狀況納入相關工程督導重點，完工後列入檢核項目。

1.3.2 工作項目

施工階段生態檢核包含施工前、施工中及完工後驗收前之生態檢核。其工作項目如下：

- (1) 現場勘查，確認生態保育對策實行，確認施工單位清楚瞭解生態保全對象位置、擬定生態保育措施與環境影響注意事項。
- (2) 確認生態保育措施執行狀況。
- (3) 生態環境異常狀況處理。

1.4 生態檢核工作歷程

本計畫為施工階段的生態檢核作業。生態人員已於 113 年 1 月 23 日執行施工前的會勘及現地勘查，釐清基地的生態議題及應保全對象之位置與現況，同時與施工廠商一同辦理生態檢核施工前說明會，以及生態檢核教育訓練，說明工程範圍及討論生態友善原則。在 113 年 7 月 30 日於現地進行施工中第一次生態現勘調查；在 114 年 5 月 31 日於現地進行施工中第二次生態現勘調查；在 114 年 12 月 27 日於現地進行施工中第三次生態現勘調查。各項作業歷程如表 1。

表 1、生態檢核工作歷程

日期	作業項目	內容說明
113.1.23	施工前說明會	• 生態團隊邀請施工廠商辦理施工前說明會，針對現地狀況說明工程範圍及施作內容，以及確認施工範圍及施工期間應迴避的區域。 • 生態人員提出以下建議： 1. 計畫範圍周邊多為次生林環境，有機會供多種生物利用，應避免過度干擾。 2. 施工過程將干擾範圍限制在固定區域，不往外側擴張。 3. 固定時間降低施工頻度。於關注物種或大多數動物活動旺盛的時段（早上 6 點前及下午 5 點後）降低施工頻度，減少對牠們的干擾。 4. 資材堆置區及機具停放處設置於已開發處為優先，減少開墾周邊植被生長區域。

日期	作業項目	內容說明
113.1.23	生態檢核教育訓練	生態人員向工程人員簡介生態檢核機制的操作，針對本計畫的生態敏感狀況、關注物種及保育措施進行說明，並與施工單位確認本案生態議題、保全對象、關注物種與工程友善措施。
113.1.23	施工前生態檢核	現場勘查，確認生態保育對策實行，確認施工單位清楚瞭解生態保全對象位置、擬定生態保育措施與環境影響注意事項。
113.7.30	施工中第一次生態檢核	於現地進行施工中現勘，確認施工過程中是否遵照友善措施施工。
114.5.31	施工中第二次生態檢核	於現地進行施工中現勘，確認施工過程中是否遵照友善措施施工。
114.12.27	施工中第三次生態檢核	於現地進行施工中現勘，確認施工過程中是否遵照友善措施施工。

1.5 生態檢核執行團隊

本計畫生態檢核作業由野望生態顧問有限公司（以下簡稱野望生態）團隊執行，近年主要參與執行的生態檢核工作包括農業部林業及自然保育署屏東分署「114-115 年度集水區工程生態檢核及追蹤調查」、「112-113 年度集水區工程生態檢核及追蹤調查」；水與環境生態檢核有「111 年度全國水環境改善計畫-金門縣政府生態檢核暨相關工作計畫」、「金門縣水環境改善整體空間發展藍圖規劃」、「108-109 年度臺南市政府水環境改善輔導顧問團委辦計畫」、「108-109 年度金門縣政府水環境改善輔導顧問團委辦計畫」及「二仁溪水環境改善計畫(第三批次)生態保育措施計畫委託提報工作」；水與安全生態檢核工作有「114-115 年度臺南市生態檢核計畫」、「112-113 年度臺南市生態檢核計畫」、「112-113 年度嘉義縣生態檢核計畫」、「110-111 年度臺南市生態檢核計畫」、「110-111 年度嘉義縣生態檢核計畫」；另有「110 年第六河川局轄區生態檢核及民眾參與委託服務案」及「108 年第六河川局轄區生態檢核及民眾參與委託服務案」等，與多件其他工程生態檢核。無論是政府或私人單位，均有相當多的合作經驗。

本計畫生態檢核主要的執行人員均為生態相關科系畢業，條件符合公共工程委員會「公共工程生態檢核注意事項」中生態專業人員之資格條件，人員名單如下：

姓名	職稱	學歷	生態年資		生態檢核工作分配
			檢核	調查	
陳清旗	總經理	成功大學生命科學系/碩士	5 年以上	20 年以上	陸域動物生態調查、生態影響評估、生態保育對策研擬、民眾參與及溝通
吳首賢	生態部經理	屏東科技大學森林學系/碩士	5 年以上	20 年以上	陸域植物生態調查、水域生物生態調查、景觀植栽建議、生態影響評估
王士豪	研究員	屏東科技大學野保所/碩士	5 年以上	10 年	陸域動物生態調查、生態資料蒐集、生態影響評估、生態檢核表單填寫
龔文斌	研究員	東華大學自然資源與環境學系/碩士	2 年	20 年以上	陸域動物生態調查、生態資料蒐集、生態影響評估、圖資套繪
曾之遇	助理研究員	台灣大學生命科學系學士	1 年	無	生態資料蒐集、圖資套繪與分析、生態檢核表單填寫

第二章 施工階段（施工中第四次）生態檢核作業

2.1 工程現況

目前為施工階段的施工中第四次生態檢核作業。生態團隊於 115 年 5 月 28 日前往現勘時，大部分工區的施作與路面鋪設作業均已完成，僅有工區 H 及工區 M 尚在進行施作。各工區現場工程用機具皆放置於既有道路旁，無另闢植被生長區域，工程施作無干擾工區範圍外之植被，植被生長良好。以下將工區 A~M 分為 7 大區域來敘述施工現況。

(1) 工區 A~D

此區工程與路面鋪設的工作皆已完成，掛網噴植處已有草本植物生長。目前工程機具已撤離，工程施作無干擾工區範圍外之植被，植被生長良好。



工區 A~D 工程現況



拍攝日期：115 年 5 月 28 日

(2) 工區 E、F

此區域工程與路面鋪設皆已完成，工程機具也已經撤離，無另闢植被生長區域，工程施作無干擾工區範圍外之植被，植被生長良好。

工區 E、F 工程現況	
	
	
	
拍攝日期：115 年 5 月 28 日	

(3) 工區 G

此區域工程與路面重新鋪設皆已完成，無另闢植被生長區域，工程施作無干擾工區範圍外之植被，周邊植被生長良好。

工區 G 工程現況



拍攝日期：115 年 5 月 28 日

(4) 工區 H

此區域正進行道路拓寬作業，機具及資材均固定堆放路側。工程無影響工區外之植被生長區域，植被生長良好。



(5) 工區 I、J

此區域工程告一段落，機具、資材皆已撤離，無另闢植被生長區域，工程施作無干擾工區範圍外之植被，植被生長良好。

工區 I、J 工程現況



拍攝日期：115 年 5 月 28 日

(6) 工區 K、L

此區域工程告一段落，機具、資材均已撤離，僅剩部分角錐未撤離，無另闢植被生長區域，工程施作無干擾工區範圍外之植被，植被生長良好。

工區 K、L 工程現況



工區 K、L 工程現況



拍攝日期：115 年 5 月 28 日

(7) 工區 M

此區域現勘時正在進行路面打除作業，機具及資材均固定堆放路側。工程無影響工區外之植被生長區域，植被生長良好。

工區 M 工程現況



工區 M 工程現況



拍攝日期：115 年 5 月 28 日

2.2 保全對象與關注物種的確認

(1) 保全對象

本計畫無保全對象。

(2) 關注物種

依據本計畫設計階段生態檢核報告，本計畫關注物種有食蛇龜、食蟹獾、麝香貓、穿山甲、藍腹鵡、臺灣山鷓鴣、百步蛇、黑眉錦蛇、梭德氏草蜥等偏地棲性活動的動物。於現勘時無發現任何關注物種。後續若有發現任何保育類動物受到工程影響，仍須將其增列為關注物種，對牠採取保育措施。

2.3 現勘調查成果

2.3.1 陸域生態棲地評估

(1) 工區 A~D

工區 A~D 周邊多為道路及鄰近道路的上下邊坡植被環境。目前工程皆已完成，掛網植生與受工程影響的邊坡恢復良好，已有草本植物覆蓋。計畫範圍外之邊坡植被生長良好、覆蓋度高，以血桐、銀合歡、野桐等樹種為優勢種，屬於陽性樹種優勢的演替中期階段。

整體環境已由工程擾動中恢復，邊坡植被能提供多種生物利用，屬於較良好之棲地，評估其生態功能性尚可。



(2) 工區 E、F

此區域工程已完成，工程用機具、資材與角錐皆已撤離。邊坡坡腳有銀合歡、血桐、蟲屎、構樹等先驅樹種生長，其中以銀合歡為優勢種，屬於陽性樹種為主的演替中期階段。整體環境已由工程擾動中恢復，邊坡的高草及先驅陽性樹種生長區域能提供給多種野生動物棲息、利用，評估生態功能性尚可。

工區 E、F 陸域棲地環境



拍攝日期：115 年 5 月 28 日

(3) 工區 G

此區域工程與路面重新鋪設皆已完成。此區域環境主要為道路及鄰近道路的邊坡次生林植被，此區植物種類雖不多，植物多樣性不高，優勢種為銀合歡與蟲屎等先驅樹，屬於陽性樹種為主的演替中期階段，但仍能提供給多種野生動物棲息、利用，評估生態功能性佳。

工區 G 陸域棲地環境





(4) 工區 H

此區域正進行道路拓寬作業，機具及資材均固定堆放路側。本處邊坡植被仍以先驅性樹種銀合歡、血桐、山黃麻之類為主，底層有姑婆芋、山棕、月桃之類地被層生長。邊坡上另有部分區域崩塌後重新演替，當前僅演替至先驅草本植物社會，主要以芒草、臺灣蘆竹為優勢種，坡腳則有白匏子樹苗及零星禾草生長。此區植被種類雖較低，但仍可提供多種生物利用，評估生態功能性佳。





拍攝日期：115 年 5 月 28 日

(5) 工區 I、J

此區域工程告一段落，無機具、資材停置於此，角錐尚未撤離。本處環境為道路及鄰近道路的邊坡次生林植被，此區植物種類較少，以臺灣欒樹、長葉苧麻為優勢種，混生零星血桐、蟲屎之類先驅樹種，屬於演替中期的先驅樹種植物社會優勢階段。整體環境已由工程擾動中恢復，邊坡植被能提供多種生物利用，屬於較良好之棲地，評估其生態功能性尚可。

工區 I、J 陸域棲地環境



拍攝日期：115 年 5 月 28 日

(6) 工區 K、L

此區域工程已完成，無機具、資材停置於此。本處植被覆蓋度高，以先驅性樹種如血桐、稜果榕、樟葉槭、羅氏鹽膚木為優勢種，屬於演替中期的先驅樹種植物優勢社會。整體環境目前已由工程施作的干擾中恢復，生物會利用周邊的邊坡樹林環境活動，評估生態功能性佳。



(7) 工區 M

此區域工程正在進行路面打除作業，機具、資材停置於道路旁。本處位於聚落的大馬路邊，周邊多為人為構造物及草生地，植物種類少，植被覆蓋度低，植物種類以路邊縫隙生長的大花咸豐草、大黍、糯米糰及紫花酢漿草之草本為主，環境屬於裸露或草本植物植物社會。僅有少數適應人為活動的動物在此區域活動，如麻雀、斑文鳥、烏頭翁等，區域內缺少良好的棲地環境，評估此區域生態功能性較低。



2.3.2 水域生態棲地評估

本計畫無水域棲地環境。

2.4 保育措施執行狀況

依據規劃設計階段生態檢核作業成果擬定生態保育措施，工區 A~M 共有 8 個項目。除了第 6~8 項尚未達執行階段，其餘生態保育措施皆有確實執行，且無異常狀況發生。執行狀況如表 2 所示。

表 2、保育措施執行狀況（施工中第四次）

生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態友善措施	1. 避免破壞次生林棲地。	確實執行。	 拍攝日期115年5月28日
	2. 固定時間降低施工頻度。	確實執行。	無。
	3. 集中工程相關設施區域。	確實執行。	 拍攝日期115年5月28日
	4. 限制施工範圍。	確實執行。	 拍攝日期115年5月28日
	5. 鋪設草蓆加速植生恢復。	確實執行。	 拍攝日期115年5月28日
	6. 設置動物圍網。	尚未執行。	無。
	7. 設置動物逃生通道。	尚未執行。	無。

生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
	8. 設置注意動物路殺的提醒標誌。	尚未執行。	無。

第三章 結論與建議

3.1 結論

本計畫為花 64 線 2K+000~22K+500 彎道改善及道路安全提升工程(第二期)，目前為施工階段的施工中第四次生態檢核作業。生態團隊於 115 年 5 月 28 日前往現勘時，大部分工區的施作與路面鋪設作業均已完成，僅有工區 H 及工區 M 尚在進行施作。工程用機具放置於既有道路旁，無另闢植被生長區域，工程施作無干擾工區範圍外之植被，植被生長良好。

評估目前工區 A~F 之陸域棲地環境生態功能性尚可；工區 G、H 之陸域棲地環境生態功能性佳；工區 I、J 之陸域棲地環境生態功能尚可；工區 K、L 之陸域棲地環境生態功能性佳；工區 M 之陸域棲地環境生態功能性尚可。於現勘時無發現任何關注物種。生態保育措施共有 8 個項目，除了第 6~8 項尚未達執行階段，其餘生態保育措施皆有確實執行，且無異常狀況發生。

3.2 建議

根據本次現勘成果，提出下列生態相關建議：

1. 施工過程將干擾範圍繼續限制在固定區域，不往外側擴張，避免對周邊次生林造成過度干擾。
2. 固定時間降低施工頻度。於關注物種或大多數動物活動旺盛的時段(早上 6 點前及下午 5 點後)降低施工頻度，減少對牠們的干擾。
3. 資材堆置區及機具停放處設置於已開發處為優先，減少開墾周邊植被生長區域。
4. 施工過程做好施工管理，定時清理工程廢棄物，避免對現地環境造成汙染。

參考資料

經濟部水利署。2005。秀姑巒溪河川情勢調查。

臺灣哺乳動物學會。2012。臺東縣轄海岸山脈野生動物重要棲息環境及周遭緩衝區（成功事業區第 40 林班至 45 林班）動物資源調查與監測計畫。

臺灣生物多樣性網絡。<https://www.tbn.org.tw/>。檢索日期 113 年 5 月 23 日。

行政院公共工程委員會。112 年 7 月 18 日。公共工程生態檢核注意事項。
<https://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000049>。

經濟部水利署。109 年 4 月。水庫集水區工程生態檢核執行參考手冊。

附錄 1、棲地現況照片

	
工區 A~D 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日	工區 A~D 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日
	
工區 A~D 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日	工區 A~D 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日
	
工區 E、F 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日	工區 E、F 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日

	
工區 G 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日	工區 G 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日
	
工區 H 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日	工區 H 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日
	
工區 I、J 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日	工區 I、J 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日

	
工區 K、L 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日	工區 K、L 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日
	
工區 M 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日	工區 M 現況 拍攝日期：115 年 5 月 28 日